STATO DI FATTO - PIANTA MURATURE
Scala 1:50



STATO DI FATTO - PROSPETTO FRONTE EST
Scala 1:50



STATO DI FATTO - PROSPETTO FRONTE SUD
Scala 1:50



STATO DI FATTO - PROSPETTO FRONTE OVEST
Scala 1:50



LEGENDA INTERVENTI

Tamponatura non strutturale di apertura esistente mediante laterizi forati o con laterizio alveolare senza realizzare alcun tipo di ammorsatura alle murature esistenti Intervento NON strutturale.
Trasformazione di finestra in porta-finestra senza variazione della larghezza del vano Intervento IP/P/PL B.4.2., DGR ER 2272/2016
Nuove aperture in murature portanti Introduzione di cerchiature metalliche
Nuove forometrie in murature portanti per posa tubazioni, che non necessitano di cerchiature

STATO DI PROGETTO E COMPARATIVO - PIANTA MURATURE
Scala 1:50


CERCHIATURA - TELAIO "B"
Introduzione cerchiatura metallica
Travi profili IPE80
Introduzione cerchiatura metallica
Doppi profili UPN 40x35
Locale trafo
Locale MT/bt
Cabina Utente
Vano pompe
Tamponatura non strutturale in laterizio alveolare spessore 20cm intonaco su lato interno ed esterno
CERCHIATURA - TELAIO "A"
Introduzione cerchiatura metallica
Montanti: doppi profili IPE270
Correnti: doppi profili HEB140
Tamponatura non strutturale in laterizi forati spessore 8cm più intonaco
N
300
300
100
100
100